Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета сотрудников университета
_____ А.А. Санин
«__» марта 20 20 г

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО Самарский ГАУ
_____ И.Н. Гужин
«__» марта 20 20 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с аналитическими электронными весами OHAUS PA-214

И 06-105-20

Кинель 2020

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с аналитическими электронными весами OHAUS PA-214 допускаются физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте и ознакомленные с руководством по эксплуатации.

1.2. Не используйте весы в потенциально опасных помещениях.

1.3.Не эксплуатируйте весы в помещениях с повышенной влажностью.

1.4. Используйте только электрическое питание, установленное стандартом страны, где предполагается использовать прибор.

1.5. Не разбирайте корпус весов. Нарушение гарантийной пломбы является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

1.6. Персонал, работающий с весами должен знать:

-устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации прибора;

-основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;

-правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Персонал, допущенный к работе, должен быть ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Одеть положенную по нормам специальную одежду и средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить исправность электронных весов OHAUS PA-214. При обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Вилки и соединители для подсоединения оборудования к источнику питания, в том числе соединители для подключения съемных сетевых шнуров к оборудованию, должны удовлетворять соответствующим требованиям для вилок, розеток и соединителей.

2.4. При использовании кабеля для подключения внешних устройств через интерфейс RS-232 убедитесь, что распайка кабеля соответствует схеме, описанной в руководстве.

2.5. Отключайте адаптер от сети, если предполагается не использовать весы в течение длительного времени.

2.6. Используйте только оригинальные аксессуары и дополнительные устройства, произведенные компанией специально для весов OHAUS PA-214.

2.7. Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию весов и фирменные аксессуары.

2.8. Защищайте адаптер от контактов с жидкостями.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только порученную вам работу. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы. Не допускайте к работе с весами посторонних лиц.

3.2. При обнаружении неисправности в работе весов, сообщите заведующему лабораторией. Включать в работу весы после устранения неполадок.

3.3. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.2. При получении травмы обратитесь в медицинский пункт и поставь в известность руководство.

4.3. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону -01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается.

5.2. Провести обработку, разборку. Чистка и мойка производится только после отключения весов от электросети.

5.3. При чистке весов не допускайте попадания жидкостей внутрь весов: используйте для чистки мягкую ткань, слегка смоченную водой.

5.4. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю.

Разработчик:
Заведующий испытательной
научно-исследовательской лаборатории О.А. Малахова

Согласовано:

Специалист по охране труда
и технике безопасности А.С. Грецов

Начальник отдела качества образования Е.С. Казакова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата изменения	Дата проверки	Подпись